

2023_08 Mini Отчет диагностики автомобиля

Информация об автомобиле

2023_08/Mini/MINI/Cooper_B36/
VIN: WMW31BR09R3R92205

Пробег: 37049км
Номерной знак на автомобиле: 3907



Сканировать для загрузки PDF

Информация о потребителе

Имя: --

Телефон: --

Информация устройства

Сканер: D1 Lite
Версия: V12.00

Серийный номер: V17GR4C01751
Номер заказа на производство
ремонтных работ:
V17GR4C0175120260929195003892

Сканирование системы (21)

Система	Состояние/ДКН
DME (Цифровая электроника двигателя)	✓ 0
EGS (Электронное управление коробкой передач)	✓ 0
DSC (Система динамической стабилизации)	✓ 0
ACSM (Модуль безопасности при столкновении)	✓ 0
KOMBI (Комбинация приборов)	✓ 0
BDC (Контроллер Body Domain)	✓ 0
TRSVС (камера полного обзора)	✓ 0
HKFM (Функциональный модуль багажной двери)	✓ 0
ZGM (Центральный интерфейсный модуль)	✓ 0
PMA (Парктроник)	✓ 0
EPS (Electronic Power Steering)	✓ 0
FLEL (Электронный блок переднего освещения слева)	✓ 0
FLER (Электронный блок переднего освещения справа)	✓ 0
FZD (Function Center, Roof)	✓ 0
KAFAS (Камера системы помощи водителю)	✗ 1
GWS (Переключатель выбора передач)	✓ 0
TCB (Экстренный вызов)	✓ 0
HUB (База головного устройства)	✓ 0

CON (Контроллер)	✓ 0
SMFA (Модуль сидения, водитель)	✓ 0
ИНКА (Интегрированное автоматическое отопление/ управление кондиционером)	✓ 0

 код ошибки (1)

KAFAS (Камера системы помощи водителю) (1 ДКН)

Код(ы)	Описание	Состояние
E06C43	Сигнал (статус объекта, координация торможения) недействителен, отправитель DSC / ICM	С перебоями

Примечания механика

Наименование заказчика: _____

Техник: _____

Дата: _____

Примечание: Пожалуйста, сохраните копию этого отчета для своих записей.